

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьева Светлана Леонидовна
Должность: Проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 08.07.2026 13:30:53
Уникальный программный ключ:
6b2e9458b7ce3aacc9d3577fca2d29de90f838ae7917ebf56322d03d5b1b6fc1

Приложение №1

Ректор



« 24 » июля 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевска государственная сельскохозяйственная академия"**

1.2. Адрес объекта: **426000, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 16**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - **4** этажей, кв.м – **6721,1**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); кв.м. –

1.4. Год постройки здания – **1954**, год последнего капитального ремонта - **2013 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2020** г.,

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевска государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **426000, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Кирова, 16**

1.8. Основание для пользования объектом – **право оперативного пользования** от **26.06.2009г. 18-18-01/002/2009-908**

1.9. Форма собственности:

1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная, другая)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство сельского хозяйства РФ**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Россия, Москва, Орликов переулок, 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности – **Образовательная**

2.2 Виды оказываемых услуг – **Высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование.**

2.3 Форма оказания услуг: **УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 16.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **с 18 лет – без ограничений.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **слабовидящие, слабослышащие, колясочники.**

2.6 Плановая мощность: **1716 мест.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие остановки

- Сельскохозяйственная Академия в сторону парка имени Кирова

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

- Парк имени Кирова в сторону ул. 30 лет Победы

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН частично всем:

На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, также желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами.

Перед ступенями крыльца входной группы установлена тактильная предупреждающая плитка, крайние ступени лестниц контрастно выделены. На центральной входной группе имеется тактильная табличка наименования и режима работы учреждения, дублированная шрифтом Брайля. Имеются тактильные пиктограммы доступности. Также имеется система вызова помощника. Установлен пандус для МГН. На лестницах крыльца нет поручней. Требуется установка поручней на лестницы крыльца. Входные двери контрастны по отношению к стене; имеют высокий порог (более 1,4 см) для их преодоления используется перекатной мобильный пандус. Необходимо контрастно выделить ручки на входных дверях. Тамбур соответствующих СП 59.13330.2016 размеров с ровным полом. Лестницы внутренних помещений, имеют горизонтальные ступени шириной не более 0,35 метра, все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме, по ширине проступи и высоте подъема, требуется выделить контрастно крайние ступени. Поручни лестниц всех этажей требуется привести в соответствие с СП 59.13330.2016 (завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение). Перед лестницами установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

Для преодоления лестниц в помещении используется подъемное устройство - ступенькоход.

На путях движения внутри здания не предусмотрена зона отдыха для МГН.

В холле первого этажа есть тактильная мнемосхема, позволяющая сориентироваться слабовидящим в помещении, требуется установить мнемосхемы на всех этажах. Некоторые кабинеты имеют тактильные таблички с шрифтом Брайля с наименованием кабинета, требуется установить тактильные таблички с шрифтом Брайля с наименованием кабинета на все кабинеты на всех этажах. Одна лекционная аудитория имеет адаптированное учебное место для инвалида, удобное для колясочника (стол для МГН, регулируемый по высоте), для слабослышащих есть портативная индукционная система. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих. Требуется произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016. дверное полотно должно быть не менее 0,9 м.) Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования.

Требуется приобретение дежурной инвалидной коляски, и эвакуационного лестничного стула.

Туалетная комната на первом этаже, адаптирована кабиной для людей с ОВЗ: проемы дверей шириной более 0,9 м. Отсутствуют пороги. Установлена система вызова персонала, раковина для МГН, смеситель для МГН, унитаз для МГН, тактильная пиктограмма «туалет для инвалидов».

Установлены поручни для раковины и унитаза соответствующие СП 59.13330.2016. Рекомендуются адаптировать туалетные комнаты на всех этажах.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: Требуется устройство парковочного места для МГН. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий: На входных дверях в здание необходимо контрастно выделить ручки и установить доводчики с задержкой закрывания. Требуется установка поручней на лестницы крыльца.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий: На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий: Требуется видеоувеличитель для слабовидящих в лекционную аудиторию. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий: Рекомендуются адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого этажа.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий: Требуется мнемосхемы на каждый этаж кроме первого, тактильные таблички наименования всех кабинетов (навигация по учреждению), на всех этажах.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий: Требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.
8	Все зоны и участки	На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек. Требуется устройство парковочного места для МГН на прилегающей территории. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами. На входных дверях в здание необходимо контрастно выделить ручки и установить доводчики с задержкой закрывания. На лестницы крыльца требуется установка поручней. На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету). Для слабовидящих в лекционную аудиторию рекомендуется видеоувеличитель. В актовом зале требуется выделить место для людей с

	ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих. Требуется мнемосхемы всех этажей кроме первого, тактильные таблички наименования всех кабинетов. Рекомендуются адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого.
--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2020 - 2022** год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В – доступно полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-В_**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - **нет**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 24 » июля 2020 г.

2. Акта обследования объекта: от « 24 » июля 2020 г.

3. Решения рабочей Комиссии от « 24 » июля 2020 г.

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА:**

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Прокопьев К.А.
сертификат № ЭТ -01-1700097

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Бекташев Р.Л.
сертификат № ЭТ -01-1700096

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


Представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)





Приложение А3

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ 2020 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Учебный корпус №2**
1.2. Адрес объекта: **Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 16**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4** этажа, кв.м – **6721,1**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м. **да**
1.4. Год постройки здания, год последнего капитального ремонта **- 1954г./2013г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2020 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **426069 УР, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11**
1.8. Основание для пользования объектом – **Право оперативного управления от 26.06.2009 г. № 18-18-01/002/2009-908**
1.9. Форма собственности:
1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная, другая)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство сельского хозяйства РФ**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Москва, Орликов переулок, 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – **Образовательная**
2.2 Виды оказываемых услуг – **Высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **с 18 лет и старше**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения, нарушением слуха; инвалиды общего заболевания**
2.6 Плановая мощность: **560 мест**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие остановки

- Сельскохозяйственная Академия в сторону парка имени Кирова

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

- Парк имени Кирова в сторону ул. 30 лет Победы

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: Требуется устройство парковочного места для МГН. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий: На входных дверях в здание необходимо контрастно выделить ручки и установить доводчики с задержкой закрывания. Требуется установка поручней на лестницы крыльца.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий: На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий: Требуется видеоувеличитель для слабовидящих в лекционную аудиторию. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий: Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого этажа.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий: Требуется мнемосхемы на каждый этаж кроме первого, тактильные таблички наименования всех кабинетов (навигация по учреждению), на всех этажах.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий: Требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.
8	Все зоны и участки	На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек. Требуется устройство парковочного места для МГН на прилегающей территории. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами. На входных дверях в здание необходимо контрастно выделить ручки и установить доводчики с задержкой закрывания. На лестницы крыльца требуется установка поручней. На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету). Для слабовидящих в лекционную аудиторию рекомендуется видеоувеличитель. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих. Требуется мнемосхемы всех этажей кроме первого, тактильные таблички наименования всех кабинетов. Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - нет

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА:**

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Прокопьев К.А
сертификат № ЭТ -01-1700097

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Бекташев Р.Л
сертификат № ЭТ -01-1700096

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)





Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

« 24 » июля 2020 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № 1

Удмуртская Республика
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« 24 » июля 2020 г.

1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевска государственная сельскохозяйственная академия"

1.2. Адрес объекта: 426000, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 4 этажей, кв.м – 6721,1
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м. –

1.4. Год постройки здания – 1954, год последнего капитального ремонта - 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2020 г.,

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевска государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 426000, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Кирова, 16

1.8. Основание для пользования объектом – право оперативного пользования от 26.06.2009г. 18-18-01/002/2009-908

1.9. Форма собственности:

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, другая)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство сельского хозяйства РФ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, Москва, Орликов переулок, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности – Образовательная

2.2 Виды оказываемых услуг – Высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование.

2.3 Форма оказания услуг: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 16.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 18 лет – без ограничений.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: слабовидящие, слабослышащие, колясочники.

2.6 Плановая мощность: **1716 мест.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие остановки

- Сельскохозяйственная Академия в сторону парка имени Кирова

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

- Парк имени Кирова в сторону ул. 30 лет Победы

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да**, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН частично всем:

На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, также желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами.

Перед ступенями крыльца входной группы установлена тактильная предупреждающая плитка, крайние ступени лестниц контрастно выделены. На центральной входной группе имеется тактильная табличка наименования и режима работы учреждения, дублированная шрифтом Брайля. Имеются тактильные пиктограммы доступности. Также имеется система вызова помощника. Установлен пандус для МГН. На лестницах крыльца нет поручней. Требуется установка поручней на лестницы крыльца. Входные двери контрастны по отношению к стене; имеют высокий порог (более 1,4 см) для их преодоления используется перекатной мобильный пандус. Необходимо контрастно выделить ручки на входных дверях. Тамбур соответствующих СП 59.13330.2016 размеров с ровным полом. Лестницы внутренних помещений, имеют горизонтальные ступени шириной не более 0,35 метра, все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме, по ширине проступи и высоте подъема, требуется выделить контрастно крайние ступени. Поручни лестниц всех этажей требуется привести в соответствие с СП 59.13330.2016 (завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение). Перед лестницами установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.

Для преодоления лестниц в помещении используется подъемное устройство - ступенькоход.

На путях движения внутри здания не предусмотрена зона отдыха для МГН.

В холле первого этажа есть тактильная мнемосхема, позволяющая сориентироваться слабовидящим в помещении, требуется установить мнемосхемы на всех этажах. Некоторые кабинеты имеют тактильные таблички с шрифтом Брайля с наименованием кабинета, требуется установить тактильные таблички с шрифтом Брайля с наименованием кабинета на все кабинеты на всех этажах. Одна лекционная аудитория имеет адаптированное учебное место для инвалида, удобное для колясочника (стол для МГН, регулируемый по высоте), для слабослышащих есть портативная индукционная система. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих. Требуется произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016. дверное полотно должно быть не менее 0,9 м.) Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования.

Требуется приобретение дежурной инвалидной коляски, и эвакуационного лестничного стула. Туалетная комната на первом этаже, адаптирована кабиной для людей с ОВЗ: проемы дверей шириной более 0,9 м. Отсутствуют пороги. Установлена система вызова персонала, раковина для МГН, смеситель для МГН, унитаз для МГН, тактильная пиктограмма «туалет для инвалидов». Установлены поручни для раковины и унитаза соответствующие СП 59.13330.2016. Рекомендуется адаптировать туалетные комнаты на всех этажах.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: Требуется устройство парковочного места для МГН. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий: На входных дверях в здание необходимо контрастно выделить ручки и установить доводчики с задержкой закрывания. Требуется установка поручней на лестницы крыльца.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий: На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий: Требуется видеоувеличитель для слабовидящих в лекционную аудиторию. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий: Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого этажа.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий: Требуется мнемосхемы на каждый этаж кроме первого, тактильные таблички наименования всех кабинетов (навигация по учреждению), на всех этажах.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий: Требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.

8	Все зоны и участки	На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек. Требуется устройство парковочного места для МГН на прилегающей территории. Вход на прилегающую территорию не оборудован тактильной табличкой «Наименование учреждения» и тактильными пиктограммами. На входных дверях в здание необходимо контрастно выделить ручки и установить доводчики с задержкой закрывания. На лестницы крыльца требуется установка поручней. На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016, дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету). Для слабовидящих в лекционную аудиторию рекомендуется видеоувеличитель. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих. Требуется мнемосхемы всех этажей кроме первого, тактильные таблички наименования всех кабинетов. Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого.
---	--------------------	--

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ: **2020 - 2025** год в рамках исполнения 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В – доступно полностью всем**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-В**
- 4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):
1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - **нет**

5. Особые отметки

Приложения:


Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Состав рабочей группы:


Руководитель рабочей группы **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА:**

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Прокопьев К.А.
сертификат № ЭТ -01-1700097
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Бекташев Р.Л.
сертификат № ЭТ -01-1700096
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте


(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет тактильной таблички «Наименование учреждения», тактильных пиктограмм.	С	Требуется тактильная табличка «Наименование учреждения», тактильные пиктограммы	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет парковки для инвалидов	К, О, С	Сделать парковку для инвалидов	
1.6	Общие требования к зоне				Нет парковки для инвалидов	К,О,С, У	Сделать парковку для инвалидов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 (Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Ремонт текущий: Сделать парковку для инвалидов. Установить тактильную табличку «Наименование учреждения» и тактильные пиктограммы на входе на прилегающую территорию.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет поручней	О, С, У	Установить поручни на лестницы крыльца.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			Нет	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет	К, О, С, У		
2.4	Дверь (входная)	есть			Ручки не контрастны по отношению к двери	С	Необходимо контрастно выделить ручки на входные двери в здание.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Нет	К		
	Общие требования к зоне					К, О, С	Установить поручни на лестницы крыльца. Необходимо контрастно выделить ручки на входные двери в здание.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В			Ремонт текущий: Установить поручни на лестницы крыльца. Необходимо контрастно выделить ручки на входную дверь в здание.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл(вестибюль, зона ожидания)	есть				К, С, Г, У		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Поручни лестниц всех этажей не соответствуют СП 59.13330.2016.	О, С	Поручни лестниц всех этажей привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Нет	К		
3.4	Лифт пассажирский(или подъемник)	есть			Нет	К		
3.5	Дверь	есть			Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету).	К, С		Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На путях движения не предусмотрена зона отдыха для МГН. Эвакуационный выход не адаптирован для МГН.	К, С, О		Текущий ремонт
	Общие требования к зоне				Поручни лестниц всех этажей привести в	К, С, О	На путях движения предусмотрен	Текущий ремонт

					соответствие с СП 59.13330.2016. (завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение). Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016. дверное полотно должно быть не менее 0,9 м).		ь зону отдыха для МГН. Требуется адаптация эвакуационных выходов.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДУ			Ремонт текущий: На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН. Поручни лестниц всех этажей привести в соответствие с СП 59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Требуется адаптация эвакуационных выходов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 16**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Лекционная аудитория	есть			Нет видеоувеличит еля для слабовидящих.	С	Требуется видеоувеличитель в лекционную аудиторию, для слабовидящих.	Текущий ремонт
4.2	Актный зал	есть			Нет специального места для людей с ОВЗ. Нет звукоусиливаю щего оборудования для слабослышащи х		В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне						Ремонт текущий: Требуется видеоувеличитель в лекционную аудиторию, для слабовидящих. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Ремонт текущий: Требуется видеоувеличитель в лекционную аудиторию, для слабовидящих. В актовом зале требуется выделить место для людей с ОВЗ. Требуется установить в актовом зале звукоусиливающее оборудование для слабослышащих

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет	К, О, С, Г, У		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне					К, О, С, Г, У	Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого этажа.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого этажа.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет мнемосхем и тактильных табличек	К, О, Г, У	Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Нет акустических средств	С	Требуется установить акустические средства	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Нет мнемосхем и тактильных табличек	С	Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне					К, О, Г, С, У	Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов. Требуется установить акустические средства	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДП-ЧВ			Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов. Требуется установить акустические средства

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания