

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьева Светлана Леонидовна
Должность: Проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 08.07.2026 13:30:31
Уникальный программный ключ:
6b2e9458b7ce3aacc9d3577fca2d29de90f838ae7917ebf56322d03d5b1b6fc1

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

« 23 » июля 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общежитие**
1.2. Адрес объекта: **Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 14**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **5** этажей, кв.м – **7 378,6**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м. **да**
1.4. Год постройки здания, год последнего капитального ремонта **- 1958г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2020 г.г.,**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)**

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **426069 УР, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11**
1.8. Основание для пользования объектом – **Право оперативного управления от 25.05.2010 г. № 18-18-01/052/2010-389**
1.9. Форма собственности:
1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная, другая)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство сельского хозяйства РФ**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Москва, Орликов переулок, 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – **Образовательная**
2.2 Виды оказываемых услуг – **Высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **с 18 лет и старше**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения, нарушением слуха; инвалиды общего заболевания**
2.6 Плановая мощность: **550 мест**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие остановки

- Сельскохозяйственная Академия в сторону парка имени Кирова

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

- Парк имени Кирова в сторону ул. 30 лет Победы

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да**, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий
---	---	--

		инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН частично всем:

На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.

Перед ступенями крыльца входной группы установлена тактильная предупреждающая плитка, крайние ступени лестниц контрастно выделены. На центральной входной группе имеется тактильная табличка наименования и режима работы учреждения, дублированная шрифтом Брайля. Имеются тактильные пиктограммы доступности. Так же имеется система вызова помощника. На лестницах крыльца установлены поручни. Входные двери имеют высокий порог (более 1,4 см), для его преодоления используется перекатной мобильный пандус. Тамбур не соответствует СП 59.13330.2016.

Лестницы внутренних помещений, имеют горизонтальные ступени шириной не более 0,35 метра, все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме, по ширине проступи и высоте подъема, требуется выделить контрастно крайние ступени. Поручни лестниц всех этажей требуется привести в соответствие с СП 59.13330.2016 (завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение). Перед лестницами установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Требуется контрастно выделить крайние ступени лестничного марша

Для преодоления лестниц в помещении используется подъемное устройство - ступенькоход.

На путях движения внутри здания не предусмотрена зона отдыха для МГН.

Требуется установить мнемосхемы на всех этажах. Требуется установить тактильные таблички с шрифтом Брайля с наименованием кабинета на все кабинеты на всех этажах.

Одна комната на первом этаже адаптирована для студентов с ОВЗ: в комнате широкий дверной проем без порога, установлены стол с регулировкой высоты и медицинская двухсекционная кровать с поручнями. На путях движения требуется произвести замену дверных полотен не соответствующих СП 59.13330.2016. (согласно СП 59.13330.2016. дверное полотно должно быть не менее 0,9 м.) Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования.

Требуется приобретение дежурной инвалидной коляски, и эвакуационного лестничного стула.

Туалетная комната адаптирована кабиной для людей с ОВЗ: проемы дверей шириной более 0,9 м.

Отсутствуют пороги. Установлена система вызова персонала, раковина для МГН, смеситель для МГН, унитаз для МГН, тактильная пиктограмма «туалет для инвалидов». Установлены поручни для раковины и унитаза соответствующие СП 59.13330.2016. В душевой есть кабинка, адаптированная для студентов с ОВЗ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: Требуется устройство парковочного места для МГН
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий: Требуется установка доводчика с задержкой открывания на входную дверь.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий: На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий: Требуется адаптация комнат для студентов с ОВЗ на всех этажах, кроме первого этажа.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий: Рекомендуются адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже, кроме первого этажа.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий: Требуется мнемосхемы на каждый этаж, тактильные таблички наименования всех кабинетов (навигация по учреждению), на всех этажах.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий: Требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий: На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек. На прилегающей территории требуется устройство парковочного места для МГН. На входных дверях необходимо установить доводчики с задержкой закрывания. На путях движения в здании предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Требуется установка нормативных поручней на лестницы согласно СП 59.13330.2016. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету). Требуется мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов. Требуется адаптация комнат для студентов с ОВЗ на всех этажах, кроме первого этажа. Рекомендуются адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020 - 2022 год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В
- доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » июля 2020 г.

2. Акта обследования объекта: от « 20 » июля 2020 г.

3. Решения рабочей Комиссии от « 20 » июля 2020 г.

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Прокопьев К.А.
сертификат № ЭТ -01-1700097

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Бекташев Р.Л.
сертификат № ЭТ -01-1700096

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте


(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)


Для документа
(Подпись)

прислать УРОВ



В.В. Вдовин



Приложение АЗ

УТВЕРЖДАЮ

« 18 » 2020 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общежитие**
1.2. Адрес объекта: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 14
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **5** этажей, кв.м – **7 378,6**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м. **да**
1.4. Год постройки здания, год последнего капитального ремонта **- 1958г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2020 г.г.,**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **426069 УР, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11**
1.8. Основание для пользования объектом – **Право оперативного управления от 25.05.2010 г. № 18-18-01/052/2010-389**
1.9. Форма собственности:
1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная, другая)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство сельского хозяйства РФ**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Москва, Орликов переулок, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности – **Образовательная**
2.2 Виды оказываемых услуг – **Высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **с 18 лет и старше**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения, нарушением слуха; инвалиды общего заболевания**
2.6 Плановая мощность: **550 мест**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие остановки

- Сельскохозяйственная Академия в сторону парка имени Кирова

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

- Парк имени Кирова в сторону ул. 30 лет Победы

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
да, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ


**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - нет

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА:**


Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Прокопьев К.А
сертификат № ЭТ -01-1700097
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Бекташев Р.Л
сертификат № ЭТ -01-1700096
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте



(Должность, Ф.И.О.)



Для документов (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ

« 20 » июля 2020 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ № 1

Удмуртская Республика

« 20 » июля 2020 г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1.1. Наименование (вид) объекта: **Общежитие**

1.2. Адрес объекта: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **5** этажей, кв.м – **7 378,6**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м. **да**1.4. Год постройки здания, год последнего капитального ремонта **- 1958г.**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2020 г.г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **426069 УР, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11**1.8. Основание для пользования объектом – **Право оперативного управления от 25.05.2010 г. № 18-18-01/052/2010-389**

1.9. Форма собственности:

1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная, другая)1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство сельского хозяйства РФ**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Москва, Орликов переулок, 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности – **Образовательная**2.2 Виды оказываемых услуг – **Высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование**2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **с 18 лет и старше**2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения, нарушением слуха; инвалиды общего заболевания**2.6 Плановая мощность: **550 мест**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие остановки

- Сельскохозяйственная Академия в сторону парка имени Кирова

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

- Парк имени Кирова в сторону ул. 30 лет Победы

 №16, №29, №56 (автобус)

 №18 (маршрутное такси)

 №1, №4, №7 (трамвай)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да**, нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МГН частично всем:

На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.

Перед ступенями крыльца входной группы установлена тактильная предупреждающая плитка, крайние ступени лестниц контрастно выделены. На центральной входной группе имеется тактильная табличка наименования и режима работы учреждения, дублированная шрифтом Брайля. Имеются тактильные пиктограммы доступности. Так же имеется система вызова помощника. На лестницах крыльца установлены поручни. Входные двери имеют высокий порог (более 1,4 см) для их преодоления используется перекатной мобильный пандус. Тамбур не соответствует СП 59.13330.2016.

Лестницы внутренних помещений, имеют горизонтальные ступени шириной не более 0,35 метра, все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме, по ширине проступи и высоте подъема, требуется выделить контрастно крайние ступени. Поручни лестниц всех этажей требуется привести в соответствие с СП 59.13330.2016 (завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение). Перед лестницами установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Требуется контрастно выделить крайние ступени лестничного марша

Для преодоления лестниц в помещении используется подъемное устройство - ступенькоход.

На путях движения внутри здания не предусмотрена зона отдыха для МГН.

Требуется установить мнемосхемы на всех этажах. Требуется установить тактильные таблички с шрифтом Брайля с наименованием кабинета на все кабинеты на всех этажах.

Одна комната на первом этаже адаптирована для студентов с ОВЗ: в комнате широкий дверной проем без порога, установлены стол с регулировкой высоты и медицинская двухсекционная кровать с поручнями. На путях движения требуется произвести замену дверных полотен не соответствующих СП 59.13330.2016. (согласно СП 59.13330.2016. дверное полотно должно быть не менее 0,9 м.) Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования.

Требуется приобретение дежурной инвалидной коляски, и эвакуационного лестничного стула.

Туалетная комната адаптирована кабиной для людей с ОВЗ: проемы дверей шириной более 0,9 м.

Отсутствуют пороги. Установлена система вызова персонала, раковина для МГН, смеситель для МГН, унитаз для МГН, тактильная пиктограмма «туалет для инвалидов». Установлены поручни для раковины и унитаза соответствующие СП 59.13330.2016. В душевой есть кабинка, адаптированная для студентов с ОВЗ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: Требуется устройство парковочного места для МГН
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий: Требуется установка доводчика с задержкой открывания на входную дверь.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий: На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов, установка поручней на лестницах согласно СП59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий: Требуется адаптация комнат для студентов с ОВЗ на всех этажах, кроме первого этажа.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий: Рекомендуются адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже, кроме первого этажа.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий: Требуется мнемосхемы на каждый этаж, тактильные таблички наименования всех кабинетов (навигация по учреждению), на всех этажах.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий: Требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек.
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий: На путях движения к зданию требуется ремонт асфальтового покрытия, занижение бордюрного камня и обустройство тактильными предупреждающими плитками пересечения пешеходных дорожек с проезжей частью дорог, так же желательно обустройство направляющей тактильной плиткой пешеходных дорожек. На прилегающей территории требуется устройство парковочного места для МГН. На входных дверях необходимо установить доводчики с задержкой закрывания. На путях движения в здании предусмотреть зону отдыха для МГН, требуется адаптация эвакуационных выходов. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Требуется установка нормативных поручней на лестницы согласно СП 59.13330.2016. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету). Требуется мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов. Требуется адаптация комнат для студентов с ОВЗ на всех этажах, кроме первого этажа. Рекомендуются адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого.

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2020 - 2022** год в рамках исполнения 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В – доступно полностью всем**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - нет

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА:**

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Прокопьев К.А
сертификат № ЭТ -01-1700097
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Бекташев Р.Л
сертификат № ЭТ -01-1700096
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель УРО ВОИ Воробьев М.Б.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 14**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть				К, О, С, У		Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет парковки для инвалидов	К, О, С	Сделать парковку для инвалидов	
1.6	Общие требования к зоне				Нет парковки для инвалидов	К, О, С, У	Сделать парковку для инвалидов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Ремонт текущий: Сделать парковку для инвалидов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 14**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет	К, О, С, У		
2.4	Дверь (входная)	есть			Нет доводчика с задержкой закрывания.	К, О	Требуется установка доводчика с задержкой открывания на входную дверь.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Нет	К		
	Общие требования к зоне					К, О, С	Требуется установка доводчика с задержкой открывания на входную дверь.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В		5,6	Ремонт текущий: Требуется установка доводчика с задержкой открывания на входную дверь.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 14**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл(вестибюль, зона ожидания)	есть			Тамбур не соответствует СП 59.13330.2016.	К, С, Г, У	Требуется расширение тамбура или его демонтаж.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Поручни лестниц всех этажей не соответствуют СП 59.13330.2016.	О, С	Поручни лестниц всех этажей привести в соответствие с СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Нет (на объекте имеется пороговый перекатной пандус и раскладной мобильный пандус.	К		
3.4	Лифт пассажирский(или подъемник)	есть			Нет (на объекте имеется ступенькоход шагающий)	К		
3.5	Дверь	есть			На путях движения ручки и проемы дверей контрастно не выделены. Двери не соответствуют СП 59.13330.2016.	К, О, С	Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м в свету).	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На путях движения не предусмотрена зона отдыха для МГН. Эвакуационный выход не адаптирован для МГН.	К, С, О		Текущий ремонт
	Общие требования к зоне				На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН. Требуется адаптация эвакуационных выходов. Поручни лестниц всех этажей привести в соответствие с СП 59.13330.2016. (завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение). Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Произвести замену дверных полотен (согласно СП 59.13330.2016.дверное полотно должно быть не менее 0,9 м).	К, С, О		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	<i>ДЧ-В</i>			Ремонт текущий: На путях движения предусмотреть зону отдыха для МГН. Поручни лестниц всех этажей привести в соответствие с СП 59.13330.2016. Требуется контрастно выделить ручки и проемы дверей на путях следования. Требуется адаптация эвакуационных выходов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 14**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Комната	есть			Нет	К, С, О, Г		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Ремонт текущий:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 14**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет	К, О, С, Г, У		
5.2	Душевая/ванная комната	есть			Нет	К, О, С, Г, У		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне					К, О, С, Г, У	Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого этажа.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Рекомендуется адаптировать санитарно-гигиенические помещения на каждом этаже кроме первого этажа.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте **ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 14**

№ п/п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов	К, О, Г, У		
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	есть			Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов.	С		
	Общие требования к зоне				Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов.	К, О, Г, С, У		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДП-В			Требуется установить мнемосхемы всех этажей, тактильные таблички наименования всех кабинетов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания